


## 건초수분측정기(MODEL : 3308) 사용설명서

### 1. 각부명칭



### 2. 사용전 준비사항

- 측정기 후면의 건전지 뚜껑을 밀어 연 후, 건전지(9V)를 끼워 넣습니다.
- 건전지 뚜껑을 밀어 끼운 후, 전면의 측정버튼을 눌러 동작이 되는지를 확인합니다.  
(LCD 화면에 [-]표시가 나옵니다.)
- 측정할 시료를 준비합니다.
- 시료와 측정기가 서로 같은 온도가 될 때까지 약 10분간 실온에 둡니다.

### 3. 측정

- 측정기의 상단 센서 연결부에 센서 연결코드 잭을 연결하고 너트를 시계방향으로 돌리십시오.
- 센서와 측정기가 연결되었으면 측정하고자 하는 건초 더미에 센서를 밀어 넣습니다.
- 측정버튼을 누르면 측정이 시작되며 **약 5초 후에 표시되는 측정값**을 읽으면 됩니다.  
(건초더미는 수분이 불균질 하므로 여러부분을 측정하여 평균값을 구하시기 바랍니다.)
- 측정버튼을 놓으면 측정이 끝납니다. (측정은 버튼을 누르고 있을때만 동작됩니다.)
- 사용후 센서를 같은 방향으로 돌리면서 뺍니다. (좌우로 돌리면서 뺄 경우 센서부 고장이 날 수 있습니다.)

### 4. 에러 표시

- [ — ] : ① 센서가 시료와 분리되었습니다.  
② 시료 수분값이 측정범위 보다 낮습니다.
- [ ÷ ] : 시료의 수분함량이 측정범위 보다 높습니다.
- [LOBAT] : 건전지가 부족합니다. 건전지를 교환해 주십시오.

### 5. 주의사항

- 기기를 장시간 사용하지 않을 때는 건전지를 빼고 서늘한 곳에 보관하십시오.(상온 50℃이하)
- 사용한 후에는 반드시 센서를 휴지로 깨끗이 청소하여 보관하십시오.

### 6. A/S

#### 1) 무상수리

제품을 구입하신 날로부터 1년 이내에 아래와 같은 고장이 발생했을 경우 본사에서 무상수리해 드립니다.

- 제품자체에 이상이 있을시
- 정상적인 사용중에 고장이 발생했을 시

#### 2) 유상수리

아래의 경우는 수리비와 부품비가 있습니다.

- 구입일로부터 1년 이상 경과한 제품
- 천재지변으로 인한 고장
- 사용자 부주의로 인한 고장

### 7. 품질보증서

이 제품은 (주)지원하이텍에서 자체기술로 연구개발 생산한 디지털 건초수분측정기로 철저한 품질관리와 엄격한 검사를 통해 생산되고 있으며, 다음과 같이 품질을 보증합니다.

품 명	건초수분측정기	모델명	GMK-3308
제조번호		보증기간	구입일로부터 1년
구입일자		제조사명	(주)지원하이텍

> [프린트 하기](#)

> [제품문의](#)

☒ [창닫기](#)